

 Aeropuertos <b>Argentina 2000</b>	TUC4233 – PROLONGACIÓN DEL SISTEMA ALS 02 A 900m		
	Aeropuerto de Tucumán		
	Circular N°02	Fecha: 16/05/2022	

## CIRCULAR N° 02

*Planilla de cotización ítem 04 (Cables ayudas visuales)*

*Pregunta: En el ítem 4 no se detalla el cable de comando entre los gabinetes del SFL.*

*Se debe incluir la provisión e instalación de mencionado cable?*

*De tener que incluirse el cable de comando, podrían informarse las características y longitud del mismo?*

**EL SISTEMA SFL NO POSEE GABINETES.**

**LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE ENERGIA/COMANDO DEL SISTEMA SFL ESTA CONTEMPLADO EN EL PUNTO 01.02.03**

Instalación de Cable de conexión de Flash HW6104.22.820 CABLE ölflex 100CY- 5G2,5 NCC 00350123	m	650,00
---	---	--------

**NO SE DEBE CONSIDERAR LA PROVISIÓN DE DICHO CABLE.**

Elaborado por	Corregido por	Gerente de Proyecto
AA2000	AA2000	AA2000